

■ 新バージョンリリースのお知らせ マネージドルータ "Cisco ルータ" Version 2.3.0

(バージョンアップ時の再起動：有り)

※弊社側のメンテナンス作業によりリリースされます。

2021年4月19日

Version 2.2.0 からの変更点

○ 以下の仕様を変更しました。

1. Cisco921J

H.323 の通信をおこなうとルータが再起動する場合がある不具合を修正しました。

※注意※

ルータベンダーより、今後 H.323 プロトコルの NAT ALG (アプリケーションレイヤゲートウェイ) 機能は非推奨となり動作は保証できないとの連絡がありました。

バージョンアップ前のルータでは、H323 の NAT ALG 機能が有効になっておりましたが、H.323 の NAT ALG 機能が働いた際に、ルータが再起動する (上記の不具合) など動作が不安定になることを確認しておりますので H323 の NAT ALG 機能を停止しました。

なお、他の機種については、H323 の NAT ALG 機能を停止しておりませんが、動作不安定の事象が確認された場合は機能を停止する可能性がございますので、予めご連絡いたします。