

## ■ 新バージョンリリースのお知らせ マネージドルータ "Cisco ルータ" Version 1.7.3

(バージョンアップ時の再起動：有り)

※弊社側のメンテナンス作業によりリリースされます。

2019年5月27日

Version 1.7.2 からの変更点

### ○ 以下の不具合を修正しました。

1. DHCP 機能において稀に IP アドレスが割り当てられない不具合を修正しました。
2. IPoE 設定および DHCP リレーを設定した際に特定の通信でルータが不定期に再起動する不具合を修正しました。
3. 特定の条件で MTU が異常値になる不具合を修正しました。
4. Cisco4331、Cisco4431 でルータ再起動後、稀にマネージメントツールから設定が行えなくなる不具合を修正しました。