

■ **新バージョンリリースのお知らせ マネージドルータ "Cisco ルータ" Version 2.7.0**

※お客さまにて拠点ルータのバージョンアップを実施いただくことによりリリースされます

バージョンアップ時の再起動：有り

2022年11月16日

Version 2.6.0 からの変更点

○ **以下の不具合を修正しました。**

1. Cisco921J
 - H.323 の通信をおこなうとルータが再起動する場合がある不具合を修正しました。
2. 機器冗長
 - 機器冗長構成の特定の条件下でルーティングが切り替わらない不具合を修正しました。